Q:C07-2C-？，運轉之後出現“106”異常碼

1.為定位停車模式下，找不到"定位停車近接。

(1)先檢查定位停車近接是否故障。

如是:請更換定位近接。

(2)請再檢查定位停車近接與感應片是否感應不良。

如是:請調整定位停車近接與感應距離為 2~3mm。

(3)檢查定位停車近接信號是否故障或無輸入.

如是:1.請檢查此信號線是否有輸出

2.請檢查此信號線是否斷線

3.請檢查此信號線是否接對腳位。

2.如狀況未排除，請再通知我們並請回覆控制箱內部板子的名稱或隨機資料上第一頁上面

生產單號:　　或 serial no:

或控制箱內部有一粉紅色貼紙上也有 serial no: